

町内の空間放射線量の測定結果(平成24年5月7日～14日実施)

測定器種類	日立アロカメディカル γ シンチレーションサーベイメータ
測定器型式	TCS172B
製造番号	201K9720
校正年月日	2011.11.6
測定日	2012.5.7～14
時定数	10秒

施設名	地点	平均値 μ Sv/h (積雪面)地表からの高さ		
		100cm	50cm	地上・表面
		町民の森	町民の森 用水路わき	-
旧古海小学校	グラウンド中央	-	-	0.07
	校舎南枯れ草置き場	-	-	-
	校舎南排水路マス内底	-	-	0.07
旧野尻湖小学校	グラウンド中央	-	-	-
	校舎正面玄関わき側溝内底	-	-	-
	校舎裏集水マス内底	-	-	-
旧古間小学校	グラウンド中央	-	-	-
	校舎裏西側排水路集水マス内底	-	-	-
	裏山 林の中くぼ地	-	-	-
	畑 (サツマイモ作付)	-	-	-
旧富士里小学校	グラウンド中央	-	-	-
	校舎西端雨落ち集水マス内底	-	-	-
	グラウンド西桜木下落ち葉集積所	-	-	-
旧柏原小学校	グラウンド中央	-	-	-
	校舎西端雨水集水マス内底	-	-	-
	校舎玄関右側集水マス内底	-	-	-
信濃小中学校	グラウンド中央	-	-	0.05
	体育館北側軒下側溝	-	-	0.08
	校舎南側土上(西)	-	-	0.06
	〃 (東)	-	-	0.05
野尻保育所	庭中央	-	-	0.07
	正面玄関わき集水マス上	-	-	0.13
	正面玄関わき側溝上	-	-	0.08
柏原保育所	庭中央	-	-	0.07
	リズム室横側溝わき	-	-	0.08
	庭南側集水ヶ所	-	-	0.10
古間保育所	庭中央	-	-	0.07
	リズム室裏集水側溝	-	-	0.10
富士里保育所	庭中央	-	-	0.07
	庭東側側溝内底	-	-	0.06
	棟東端側溝内底	-	-	0.08
信濃町役場	北側駐車場	-	-	0.06
	職員玄関北側 軒下側溝	-	-	0.33
信越病院	職員玄関前	-	-	0.07
	事務室薬局裏 軒下	-	-	0.09
北部衛生センター	玄関横	-	-	0.06
	玄関南 軒下	-	-	0.07
	地下 灰出し排水装置	-	-	0.06
上荒瀬原第二公会堂	公会堂正面 軒下	-	-	0.09
水穴公会堂	公会堂玄関 軒下	-	-	0.08
原公会堂	公会堂西側 軒下	-	-	0.08
中島公会堂	公会堂正面 軒下	-	-	0.06
石橋消防小屋	小屋北側 軒下	-	-	0.08
北信公会堂	公会堂正面 軒下	-	-	0.07
仁之倉集会所	北側 軒下	-	-	0.09
黒姫公会堂	公会堂北側空き地	-	-	0.07
道の駅	出入口北側芝上	-	-	0.06
黒姫高原	第2駐車場公衆トイレ 軒下	-	-	0.06
本道公会堂	公会堂西側 軒下	-	-	0.06
高沢地区	関川の橋のわき	-	-	-
東部地区(スルスギ)集会所	棟東 軒下	-	-	0.13

※マス及び側溝は表面(フタの上)で実施