

町内の空間放射線量の測定結果(令和2年6月2日実施)

| | |
|-------|--------------------------------|
| 測定器種類 | 日立アロカメディカル γシンチレーションサーベイメータ |
| 測定器型式 | TCS172B |
| 製造番号 | 201K9720 |
| 校正年月日 | 2020.3 |
| 測定日 | 2020.6.2 |
| 時定数 | 10秒 |

| 施設名 | 地点 | 平均値 $\mu\text{Sv/h}$ | | |
|--------|-------------|----------------------|------|-------|
| | | 地表からの高さ | | |
| | | 100cm | 50cm | 地上・表面 |
| 信濃小中学校 | グラウンド中央 | - | - | 0.05 |
| | 体育館北側軒下側溝 | - | - | 0.07 |
| | 校舎南側庭(土庭) | - | - | 0.06 |
| | // (芝庭) | - | - | 0.06 |
| 野尻保育園 | 庭中央 | - | - | 0.06 |
| | 正面玄関わき集水マス上 | - | - | 0.07 |
| | 正面玄関わき側溝上 | - | - | 0.06 |
| 柏原保育園 | 庭中央 | - | - | 0.05 |
| | リズム室横側溝わき | - | - | 0.06 |
| | 庭南側集水ヶ所 | - | - | 0.05 |
| 古間保育園 | 庭中央 | - | - | 0.07 |
| | 未満児室裏 | - | - | 0.06 |
| 富士里保育園 | 庭中央 | - | - | 0.07 |
| | 庭東側側溝内底 | - | - | 0.06 |
| | 棟東端側溝内底 | - | - | 0.06 |
| 信濃町役場 | 北側駐車場 | - | - | 0.07 |
| | 職員玄関北側 軒下側溝 | - | - | 0.09 |

※マス及び側溝は表面(フタ等の上)で実施。

※園児・児童の生活する施設および役場のみ実施。