

物 件 調 書「番号 3」

物品等名	ランドクルーザー	予定価格	2, 000, 000円
------	----------	------	--------------

○基本データ

メーカー	トヨタ
車体の形状	公共応急作業車
型式	K G - H Z J 7 6 V
車体番号	H Z J 7 6 0 0 0 5 7 5 5
初年度登録	平成 15 年 9 月
自動車登録番号	長野 800 さ 5071
走行距離	2 0 2, 2 1 2 km
車検満了日	令和 7 年 9 月
定期点検状況	随時

○性能等

- ・別紙 仕様書による。
- ・ただし、老朽化等の理由により、仕様基準を満たさない部分もある。

○修理履歴等

有り

○不具合状況等

使用していないため、不具合等は不明

○下見場所

信濃町役場駐車場 担当：建設水道課 上下水道係
TEL:026-255-2962 E-mail:suidou@town.shinano.lg.jp

○下見日時 令和7年10月20日(月) 午後3時～

買受人は乗用の開始に当たり、自己の負担で必要な整備を行い、十分に安全を確認すること。

仕 様 書

車名	トヨタ
登録番号	長野 800 さ 5071
自動車の種別	普通
用途	特種（公共応急作業車）
走行距離	202, 212 km
初度登録年月	平成 15 年 9 月
型式	K G - H Z J 7 6 V
総排気量	4. 16L
車両重量（車両総重量）	2, 100kg （2, 710 kg）
全長・全幅・全高	468 cm ・ 169 cm ・ 217 cm
乗車定員	2 名 [5 名]
車検	令和 7 年 9 月 2 8 日まで
原動機の型式	1 H Z
変速機	5 速 M T
駆動	4 W D
燃料の種類	軽油
車体色	白
リサイクル料金	－
自賠責保険	令和 7 年 9 月 29 日まで
装 備	ヒッチメンバー（取り外し予定）
備 考	N O x ・ P M 不適合 腐食多数あり フレームに溶接痕あり（溶接修理）

その他

- ・ 必ず、車両を確認の上、入札してください。
- ・ 必ず車体に印字されている文字を消去した上で使用してください。





